

# Електронний тестер

## Посібник користувача

(pH)	FT11	
(TDS)	FT34	FT36
(EC)	FT33	FT35




	FT11	FT34	FT36	FT33	FT35
Діапазон	0.0-14.0 pH	0-1999 ppm 0.0-1.999 ppt)	(0-10000 ppm) 0.00-10.00 ppt)	0-1999 $\mu$ S/cm (0-1.999 mS/cm)	(0-19990 $\mu$ S/cm) 0.00 - 19.99 mS/cm)
Крок шкали	0.1 pH	1 ppm	0.01 ppt	1 $\mu$ S/cm	0.01 mS/cm
Точність	+/- 0.1 pH	+/- 2% FS	+/- 2% FS	+/- 2% FS	+/- 2% FS
Калібрування	ручне	ручне	ручне	ручне	ручне
Темп. Комп.	---	автомат. 0 - 50° C $\beta$ = 2%/°C	автомат. 0 - 50° C $\beta$ = 2%/°C	автомат. 0 - 50° C $\beta$ = 2%/°C	автомат. 0 - 50° C $\beta$ = 2%/°C
Тип батареї	3 x 1.5	В 4 x 1.5 В	4 x 1.5В	4 x 1.5 В	4 x 1.5 В
Термін служби	~ 1000 год	~250 год	~250 год	~250 год	~250 год
Роб. середов.	0 - 50° C RH 100%	0 - 50° C RH 100%	0 - 50° C RH 100%	0 - 50° C RH 100%	0 - 50° C RH 100%

# Електронний тестер

## Калібрування



## Використання



## БАТАРЕЯ

